

# Seguridad en el taladrado

---

## Antes de taladrar hay que asegurarse de que:

- La máquina esté desenchufada.
- La pieza que se va a taladrar esté bien sujeta con mordazas, gatos o topes. **Nunca se debe sujetar con la mano.**
- La broca que se va a utilizar esté bien fija en el cabezal. Después de apretar la broca, no debemos olvidar que hay que retirar la llave del cabezal.

## Tomadas estas precauciones...

1. Se enchufa la máquina y se selecciona la velocidad con la que se va a taladrar.
2. Se acerca la broca a la pieza y se comprueba que esté centrada.
3. Se taladra, haciendo avanzar la broca lentamente.

