

## PEGAMENTOS DE DOS COMPONENTES

Son pegamentos formados por dos sustancias distintas, el endurecedor y la resina, que se mezclan con anterioridad a su aplicación. Una vez combinadas las partes, la mezcla tiene una duración limitada.

Para utilizarlos, hay que mezclar bien los componentes y aplicar la mezcla de pegamento en una capa fina en uno de los lados.

Se fabrican con resinas epoxi, metilmetacrilato, poliéster y otros plásticos similares.

