

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CORTE DE METALES CON HERRAMIENTAS MANUALES

- Cuando exista el riesgo de desprendimiento de partículas, protegerse los ojos con las gafas adecuadas. En algunos casos, también conviene utilizar una mascarilla.
- Utilizar guantes protectores, para evitar cortarse con los filos y rebabas.
- Sujetar firmemente la pieza antes de cortar, de manera que no sobresalga demasiado, ni se desplace ni vibre mientras se corta.
- Estar muy atento al trabajo que se hace.
- No tensar demasiado la hoja ni hacer movimientos bruscos mientras se sierra, ya que la hoja podría partirse.
- Conviene repasar con una lima los bordes de la pieza una vez cortada, para eliminar las rebabas de los bordes.
- Guardar las herramientas una vez utilizadas, de manera que sea fácil y rápido acceder a ellas, pero no exista riesgo de caída.

